



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003218

Client : ENTREPRISE CASINI

Contact : 0620682562

Crée par Patrice PELAGALLI

le 10/04/2025

Expire le 09/07/2025

87 RUE DENIS LITARDI
83000 TOULON

Heure prévue : 13:00

Notes

VISITE D'ACCES URGENTE A FAIRE SI POSSIBLE LUNDI POUR EVALUER LES VEHICULES QUI PEUVENT ACCEDER AU CHANTIER.

CONTACTER MARIO AU 06 20 68 25 62 POUR RENDEZ-VOUS SUR PLACE.

MERCI.

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 35m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage radier piscine

PI R 1 et PL RDC

premier coulage plancher haut et radier piscine

Prévoir un montage démontage de colonne et remontage de colonne pour le radier piscine

Prévoir 4 sacs de ciment pour amorçage et ré amorçage

Attention le coulage risque d'être long

Deuxième coulage RDC

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 14/04/2025 à 14h27 par Fabien FERRARO.